

Установка

Внимание: Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Пожалуйста, выберите термостойкий материал рабочей поверхности, чтобы избежать большей деформации, вызванной тепловым излучением.

Вырежьте рабочую поверхность по размерам, указанным на чертеже. Для установки необходимо оставить не менее 5 см свободного пространства вокруг отверстия.

L	590 мм
W	520 мм
H	62 мм
D	58 мм
A	560 мм
B	500 мм
X	50 мм (минимум)

Внимание: Убедитесь, что индукционная поверхность хорошо вентилируется, а вход и выход воздуха не заблокированы.

Внимание: Безопасное расстояние между шкафом и индукционной поверхностью должно быть не менее 760 мм.

